



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”

ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 476/10

CONSIDERANDO que recentemente este Vereador foi convidado a fazer uma inspeção na pilastra de ferro existente na Avenida 31 de Março, em frente ao nº. 374, a qual, no passado, era utilizada para acomodar um redutor de velocidade “radar”;

CONSIDERANDO que, desde a implantação da referida pilastra, nenhuma manutenção foi realizada, e por isso a sua base encontra-se totalmente deteriorada, corroída pela ferrugem, correndo o risco de cair a qualquer momento e provocar acidente no local, e, conseqüentemente, trazer sérios transtornos.

Diante do exposto, **REQUEIRO** à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao **Senhor Prefeito Municipal**, para que, juntamente com a Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte, nos dê as seguintes informações:

- a) É do conhecimento da Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte, a situação da pilastra de ferro, localizada na Avenida 31 de Março, em frente ao nº 374, e também das demais existentes em nosso Município?
- b) Por qual motivo os radares instalados em locais que trazem perigo aos transeuntes, não voltam a funcionar?

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 16 de novembro de 2010

PEDRO NUNES FILHO
Vereador