



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

INDICAÇÃO Nº 214/19

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, que o setor competente **estude a possibilidade de realizar a manutenção do imóvel, a troca de móveis, consertos de máquinas de costura e manutenção no piso do salão da Escola Municipal de Artes, Corte e Costura, situada na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição, nº 515.**

JUSTIFICATIVA:

Os cursos de corte e costura e de artes são sucesso em Votorantim. Os cursos possibilitam a geração de renda para muitas famílias, além de se descobrir talentos e afinidades.

O prédio da Escola Municipal de Artes, Corte e Costura foi dividido em duas alas: corte e costura e artes. Ocorre, Senhor Prefeito, que, apesar do sucesso dos cursos, os alunos e professores vêm encontrando dificuldades, em razão do estado do prédio locado que apresenta excessivo calor, vazamentos nas calhas, falta de peças no piso e fiação exposta.

Há falta de corrimão para acesso do prédio para o salão; falta de extintores de incêndio e sinalização para saída de emergência. É precária a limpeza do prédio que, segundo informações é limpo duas vezes por semana. Quanto aos móveis, este Vereador, visitando as instalações deparou-se com a infestação de cupins que destruíram vários cavaletes, mesas, bancos, suportes e até telas dos alunos do curso de artes. No curso de corte e costura, também há perda de moldes; bancos infestados de cupim, que a qualquer momento podem se quebrar, como já ocorreu, conforme relato de alunas; armários quebrados e corroídos pelos cupins. Enfim, todos os móveis de madeira estão comprometidos, não há mais condições de uso, conforme fotos anexas. O banheiro está com entupimento no ralo de escoamento. Os banheiros internos não têm portas, salientando que os cursos são para alunos e alunas. Das 12 máquinas de costura, 6 estão desativadas por falta de manutenção, além de que as outras 6 funcionam precariamente. O Vereador também percebeu a infestação de pombos que adentram pelas janelas, cuja solução seria a instalação de telas. Há notícias de que os pombos morrem no interior do prédio. Como sobredito, há necessidade da instalação de manta térmica ou outro regulador de temperatura, pois o calor é insuportável. Contamos com sua preciosa atenção e que determine uma avaliação pormenorizada *in loco*.

Obs. Seguem fotos anexas.

Ao Sr. Prefeito Municipal,
em 28 de maio de 2.019

**ALISON ANDREI PEREIRA DE
CAMARGO – “LILO”**
Presidente

Plenário “Pedro Augusto Rangel”,
em 28 de maio de 2.019

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
“Pastor Dr. Luiz Carlos”
Vereador