



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

INDICAÇÃO Nº 081/26

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal que o setor competente tome as providências necessárias, com **relação aos reparos na “cratera” que se abriu na Rua João Souto de Campos, altura do número 246 no bairro Nova Votorantim.**

JUSTIFICATIVA:

Observamos que a cratera se abriu devido a um vazamento na tubulação de água pluvial, a empresa Águas de Votorantim já esteve no local e confirmou que a manutenção é de responsabilidade da prefeitura.

A presença do buraco, que aumenta a cada dia, gera não apenas incômodos na direção e velocidade dos veículos, mas também repercussões financeiras substanciais. Motoristas são forçados a realizar manobras arriscadas e a evitar, nos últimos instantes, o buraco que se apresenta à sua frente.

Além disso, a infiltração de água, potencializada pelas chuvas, agrava ainda mais o problema. A umidade intensifica o desgaste do pavimento, contribuindo para a formação progressiva desse buraco considerando que a galeria ali situada recebe água de toda a região tendo um alto fluxo aumentando a cada dia a cratera que logo tomara toda a via aumentando ainda mais o trabalho.

Diante deste cenário preocupante, é imperativo que nossas autoridades municipais priorizem a intervenção adequada e imediata por meio do serviço de manutenção na via mencionada. A realização deste serviço não só melhorará as condições de tráfego, mas também contribuirá significativamente para a segurança e bem-estar da população local.

Ao Sr. Prefeito Municipal
em 20 de fevereiro de 2.026


RODRIGO DE MELO KRIGUER
Presidente

Plenário “Pedro Augusto Rangel”,
em 20 de fevereiro de 2.026


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA
Vereador