



Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

INDICAÇÃO Nº 087/26

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal para que determine a Secretaria competente, que sejam adotadas providências visando à **substituição e adequação da tampa de bueiro** localizada na Rua Sebastião Lopes, nº 149, Centro.

JUSTIFICATIVA:

Durante a vistoria realizada no local, foi constatado que a tampa original do bueiro foi substituída por uma tampa metálica de dimensões menores, a qual não cobre adequadamente a abertura existente. Tal situação gera risco iminente aos pedestres que transitam pela via, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Ressalta-se que, conforme relato de munícipe, já houve queda de uma senhora em razão dessa irregularidade, fato que evidencia a urgência da intervenção do Poder Público, considerando o perigo à integridade física da população.

Diante disso, torna-se imprescindível a adoção de medidas imediatas para a correta adequação da tampa do bueiro, garantindo segurança e prevenindo novos acidentes no local.

Ao Sr. Prefeito Municipal
em 20 de fevereiro de 2.026


RODRIGO DE MELO KRIGUER
Presidente

Plenário “Pedro Augusto Rangel”,
em 20 de fevereiro de 2.026


RODRIGO DE MELO KRIGUER
Vereador